

Lisa 4 Ajalooline Püssirohukelder ja olemasolev mänguväljak

Püssirohukeldri arhitektuursest välimusest võib aimu saada 20.sajandi algusest pärit fotodelt. Püssirohukelder oli põhiplaaniilt ristkülikukujuline ja seinad laotud päekivist ning kelpkatusega.

Hoone asukohta on veel kajastatud 1935.aasta plaanil, kuid hoone lammutati 1937.aastal.



Foto 1. Mercuriuse bastioni püssirohukelder (foto arvatavasti 20.sajandi algusest, allikas: Muinsuskaitseamet)



Foto 2. Endise püssirohukeldri asukoht (foto: Olga Borisik, 24.09.2020)



Foto 21. Lastemänguväljakud Munamäe pargis, endise püssirohukeldri asukohal (foto: Olga Borisik, 24.09.2020).